



	<b>нерации топлива</b>																							
25100040	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
	<b>25-10-05 Отдел эксплуатации локальных систем управления ОДЦ Служба обеспечения функционирования автоматизированных систем (СОФАС) Завод регенерации топлива</b>																							
25100041	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
25100042	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
	<b>25-10-07 Участок наладки и средств измерения и автоматизации ОДЦ Служба обеспечения функционирования автоматизированных систем (СОФАС) Завод регенерации топлива</b>																							
25100701	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
25100705 А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
25100707 А (2510070 5А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
25100702 А	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
25100708 А (2510070 2А)	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
	<b>25-11-02 Группа по подготовке производства цехов № 2; 3; 5 Служба эксплуатации и наладки механического оборудования (СЭИНМО) Завод регенерации топлива</b>																							
25110006 А	Инженер по вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
25110052 А (2511000 6А)	Инженер по вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
25110053 А	Инженер по вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	

(2511000 6A)																							
	<b>25-11-05 Участок по наладке и эксплуатации механического оборудования цехов № 4; 5 зданий и сооружений Служба эксплуатации и наладки механического оборудования (СЭиНМО) Завод регенерации топлива</b>																						
25110501 A	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110506 A (2511050 1A)	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110507 A	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110508 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110509 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110510 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110511 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110512 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110513 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110514 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110515 A	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

(2511050 7A)																								
25110516 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110517 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110518 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110519 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110520 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110521 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110522 A (2511050 7A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25110503 A	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
25110523 A (2511050 3A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
25110524 A (2511050 3A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
25110525 A (2511050 3A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
25110526 A (2511050 3A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	

25110527 А (2511050 3А)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
25110528 А (2511050 3А)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
25110529 А (2511050 3А)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	<b>25-11-03 Участок по наладке и эксплуатации механического оборудования цехов № 2; 3 Служба эксплуатации и наладки механического оборудования (СЭиНМО) Завод</b>																						
25110301 А	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да
25110302 А (2511030 1А)	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да
25110303 А (2511030 1А)	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да
	<b>25-42 Механический цех (цех №4) Завод регенерации топлива</b>																						
25420401	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	<b>25-45-02-40 Участок перегрузки и хранения ОЯТ (цех № 3) Завод регенерации топлива</b>																						
25450201	Машинист компрессорных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	<b>25-50-04 Участок "сухого" хранения ОЯТ Завод регенерации топлива</b>																						
25500401	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да